

更新 SD4主机固件版本至 2.30

1, 准备 6节普通 AA 5号电池, 按照文档“1,steps-for-installing-battery”所示安装电池.(要

新电池, 电量充足,否则会更新固件失败)。然后分别用绿色网线连接电脑和 SD4主机,

OBD线连接 SD4主机和车辆(如果不能连接车辆, 可用 OBD 12V电源代替);

2, 打开 2012.09 DAS软件, 到 C:\programm files\SDconnect

Toolkit文件夹, 检查是否有以下三个文件夹:Update\_automatic , Update\_manual ; Update\_Special . .如下图所示。如名称错误, 请更正。



名称	大小	类型	修改日期
bin		文件夹	2012-10-12 16:20
doc		文件夹	2012-10-12 16:20
SelfTest		文件夹	2012-10-12 16:20
update_automatic		文件夹	2012-10-12 16:20
update_manual		文件夹	2012-10-12 16:20
update_special		文件夹	2012-10-12 16:20
TIE2.reg	2 KB	注册表项	2012-7-30 7:33
TIE2_Delete_Files.bat	1 KB	MS-DOS 批处理文件	2012-7-30 7:35
Toolkit_list.bat	1 KB	MS-DOS 批处理文件	2009-8-6 11:48

4, 重启电脑

5, 开始更新固件。操作步骤参考“2,Update SDconnect”文档